

Акт осмотра и дефектовки насосной установки Н504-20 с НВД OmegaPump, 2008 г.в.  
производства СЗАО "ФИДМАШ".

Идентификационный номер установки Y33H5040080016001

Идентификационный номер шасси МАЗ Y3M63170880000453

№	Наименование узла	Обозначение	Кол-во (шт.)	Выявленные дефекты и замечания	метод устранения	Примечание
<b>Насос шестеренчатый</b>						
1	Насос шестеренчатый (установлен на КПП шасси)	НШ 32В-3А 16Мпа	1	РВД Ду 16 и Ду 20 подключение отсутствует, не заглушены, примотаны на поперечине надрамника. НШ вращается без масла.	насос заменить, собрать согласно схеме	
<b>Установка карданных валов шасси</b>						
2	Карданный вал привода переднего моста		1	сильный люфт крестовины	заменить карданный вал и комплект крепежа	
3	Промежуточный вал		1	сильный люфт, люфт переходит на вал раздаточной коробки.	заменить карданный вал, требуется демонтаж, разборка и диагностика раздаточной коробки шасси	
4	Установка КПП шасси		1	Течёт масло по соединению между корпусом шасси и механизмом включения.	демонтировать механизм включения, провести диагностику КПП и механизма включения	
5	Вал карданный	MAO1583	1 шт.	сильный люфт шлицевого соединения вала	заменить	
6	Болт карданный	H504-20.30.00.001	8 шт.	болты разной длины	заменить	
7	Шайба	KR01361	8 шт.		заменить	